

施設整備計画

(単位：千円)

| 施設名称         | 建設年度 | 耐用年数 | 現況  | 整備費用 |        |        |        |      |
|--------------|------|------|---|------|--------|--------|--------|------|
|              |      |      |   | 26年度 | 27年度   | 28年度   | 29年度   | 30年度 |
| 外来棟外壁改良工事    | S62  | 40年  | 外来棟は建築後26年を経過しており、外壁のタイルが劣化から剥がれ落ちる事故が発生しており改修が必要 |      | 50,652 |        |        |      |
| 院内保育所増設工事    | H20  | -    | 院内保育所の定員12人のところ、定員超過の16～17人の状況であり、早急の増設が必要        |      | 10,000 |        |        |      |
| 外来棟高圧電気設備    | S62  | 25年  | 現状は、部品交換等メンテナンスをしているが、耐用年数がきているので改修が必要            |      | 30,000 |        |        |      |
| 外来棟エレベーター    | S62  | 25年  | 現状は、部品交換等メンテナンスをしているが、耐用年数がきているので改修が必要            |      |        | 15,000 |        |      |
| 管理棟吸収式冷温水発生機 | H11  | 15年  | 23年度に一部消耗部品等の交換オーバーホール完了                          |      |        |        | 15,000 |      |
|              |      |      |   |      |        |        |        |      |
|              |      |      |   |      |        |        |        |      |
|              |      |      |   |      |        |        |        |      |